

Copia

Leica Microsystems S.r.l.

Sede Legale: Vicolo San Michele, 15 - 21100 Varese, Italia

Sede Amministrativa ed Operativa: Via Emilia, 26 - 20090 BUCCINASCO (MI), Italia

presso cui si prega di inoltrare ogni corrispondenza

Tel. +39 02 57 48 61

Le Divisioni Leica Biosystems e Leica Microsystems fanno parte di Leica Microsystems S.r.l.

Offerta

N.: 23786240

Data: 27.02.2020

CNR - IN
IST. DI NEUROSCIENZE
VIA VANVITELLI 32
20129 MILANO MI

Vostro Riferimento: Vs mail del 27.02.20

Nostro Riferimento: EDOARDO SIMONE ANTONELLINI
Eleonora Marinoni

Codice Cliente: 1120877
Contact person: Zambusi Laura
NR. FAX: 02/7490574

Codice: 14405163

PREVENTIVO PER VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA ALLE NORME ATTUALI - IEC 61010 - SU N.2 CRIOSTATI FRIGOCUT Eq. 12725340 + Eq. 12725341

Pos	Materiale		Prezzo	Importo
Job no: 2000421156				
	Equipment no	Serial no	Description / Customers ID	
	12725340	49288	CRIOSTATO LEICA FRIGOCUT 2800N	
	12725341	49239	CRIOSTATO LEICA FRIGOCUT 2700	
010	ORE DI LAVORO - Call4 N°: 9SMGEN34		1 ORE 222,00	222,00
020	ORE DI VIAGGIO - Call4 N°: 9SMGEN44		2 ORE 222,00	444,00
030	CHILOMETRI N°: 9SMGEN55		20 KM 1,20	24,00
			Parziale	690,00

Codice Fiscale/Partita IVA 09933630155 - Socio Unico - Capitale Sociale 1.530.000,00 - Registro Imprese Varese - R.E.A. VA 346660

Coordinate Bancarie: Deutsche Bank Milano, Ag H-468 - Codice IBAN IT 84 N 03104 01608 000000090365

Offerta

N.: 23786240

Pagina: 2

Pos	Materiale	Prezzo	Importo
		Riporto	690,00
		Imponibile:	690,00
	22.00% split payment	IVA 22.00%:	151,80
		Totale:	841,80

Offerta

N.: 23786240

Pagina: 3

Pos	Materiale	Prezzo	Importo
-----	-----------	--------	---------

Service order number: 2000421156

Condizioni di fornitura:

Valuta: EUR
Prezzi: IVA a Vs. carico, se dovuta
Merce resa: CPT Ship to Address
Condizioni di pagamento: Secondo Normativa Vigente
Offerta valida fino al: 26.05.2020

Altri Commenti:

TEMPI D'INTERVENTO: DA CONCORDARE

GARANZIA: Tre mesi sul lavoro svolto e sui ricambi utilizzati

NOTA: Si ricorda che gli strumenti non sono più supportati, quindi in caso di guasto non sono riparabili. Inoltre Vi informiamo che, in caso di prova non superata, è possibile una verifica dei cavi di terra e pannelli del telaio, ma non è possibile apportare modifiche, perché gli strumenti rispondono ai requisiti richiesti nel periodo in cui sono stati prodotti.

N.B: L'importo non prende in considerazione eventuali ricambi necessari o ulteriori lavori riscontrabili solo all'atto dello smontaggio completo dello strumento; pertanto se ci dovesse essere la necessità di eseguire ulteriori attività, o sostituire ricambi non previsti, si attenderà Vs. autorizzazione a procedere.

BREVE DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Verifiche di sicurezza elettrica
Prove di funzionamento

Si dichiara che la Società LEICA Microsystems S.r.l si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge n. 136 del 13.08.2010.

In attesa di ricevere un Vs. gradito ordine, rimaniamo a completa disposizione per qualunque ulteriore necessità.

Distinti saluti.

Leica Microsystems S.r.l.