



c.a. D.ssa Fasoli

IST.NEUROSCIENZE CNR

VIA VANVITELLI 32

20129 MILANO MI

Oggetto: **Offerta n. 826 del 31-05-2017**

Facciamo seguito alla vs.richiesta mail del 31/5/17 per sottoporvi la nostra migliore offerta:

CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'	€ CAD	SCONTO
AGF148112	CAPILLARI/PISTONI CP25 CF.200	1	64,00	15%
S-BUONO	BUONO DI MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE PIPETTE	5	65,00	netto

Totale euro 325,00

+ 1 buono in sconto merce

In caso di ordine Vi chiediamo di voler indicare gli estremi della presente offerta.



La Gilson Italia fornisce un servizio di manutenzione e di taratura delle proprie pipette con emissione di report.

L'intervento è effettuato secondo le specifiche originali Gilson con l'impiego di ricambi originali e strumenti certificati ACCREDIA [LAT](#).

Le nostre pipette sono progettate e calibrate in conformità con le specifiche e i metodi dello standard ISO8655.

Tutte le nostre pipette sono in conformità con la direttiva IVD (98/79/EC) per la Diagnostica in Vitro.

Il servizio è certificato ISO 9001:2008

Gilson è distributore ufficiale e service partner di 

[Per essere sempre aggiornato su prodotti e promozioni Gilson metti mi piace sulla nostra pagina Facebook](#) 

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA:

Consegna:	10 gg dro	Pagamento:	r.d. 90 gg. d.f.
Resa:	porto franco	Validita':	60 gg
Iva (22%):	esclusa		minimo fatt euro 300

Con l'occasione porgiamo i migliori saluti e vi invitiamo a visitare il nostro sito web www.gilson.com

Mara Lamanna

Customer care supervisor



Capillari e pistoni originali Gilson CP25 - cod. F148112.

Capillare in polipropilene e pistone in poliestere di colore neutro.

Prodotti e confezionati automaticamente e in ambiente controllato, senza fonti di contaminazione.

Capacità: fino a 25 µl; per Microman modello M25.

Confezione: 200 capillari/pistoni (CP) in 4 scatole da 50 CP ciascuna.

Buono di intervento per pipette – Cod. S-BUONO

Buono per la manutenzione/riparazione ***full risk***, il controllo e la taratura delle pipette a costo fisso, con ***validità 36 mesi*** dalla data di emissione.

Il buono prevede:

- pulizia e decontaminazione della pipetta
- sostituzione dei componenti soggetti ad usura quali:
 - portapuntale
 - O-ring
 - supporto polietilene ad alta densità dell'O-ring
 - pistone (se necessario)
- taratura secondo le specifiche conformi alla ISO8655.
- emissione del report di taratura riportante i risultati delle misurazioni di accuratezza e precisione effettuati.

Per ogni pipetta è necessario un solo buono. Per le pipette P5000, P10ML e i multidispensatori (tipo Distriman) sono necessari due buoni.

Ogni pipetta è resa al mittente con il relativo documento di calibrazione e con garanzia di 6 mesi sui ricambi sostituiti.

Nel caso la pipetta non fosse riparabile verrà resa al mittente insieme al buono ad essa allegato.

IL CENTRO DI ASSISTENZA GILSON ITALIA E' L'UNICO AUTORIZZATO ALLA RIPARAZIONE E CALIBRAZIONE DELLE PIPETTE GILSON.

Gli interventi tecnici sulle pipette vengono effettuati ad opera di personale tecnico specializzato e qualificato dalla Gilson Italia con l'impiego di ricambi originali e strumenti certificati Accredia.

Le nostre pipette sono progettate, prodotte e calibrate in conformità con le specifiche e i metodi dello standard ISO8655. Il servizio è certificato ISO 9001:2008.



Gli interventi di manutenzione, controllo e taratura delle pipette avranno luogo presso il nostro centro di Assistenza Tecnica Gilson Italia S.r.l con sede in Via Matteotti,98 – 20092 Cinisello Balsamo (MI).