



c.a. Dott.ssa Sara Colombo  
[s.colombo@in.cnr.it](mailto:s.colombo@in.cnr.it)

IST. NEUROSCIENZE CNR  
VIA VANVITELLI, 32  
20129 MILANO (MI)

Oggetto: **Offerta n. 1559 del 21-11-2017**

Facciamo seguito al colloquio intercorso con il nostro agente di zona, Sig. Roncati, per sottoporvi la nostra migliore offerta:

CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'	€ CAD
<b>Buoni di manutenzione</b> S-BUONO	BUONO DI MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE PIPETTE (validità 36 mesi)	5	65,00

NB) Ogni nr. 5 buoni di manutenzione acquistati in unico ordine Vi sarà riservato, in sconto merce, quanto segue:

CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'
<b>Buoni di manutenzione</b> S-BUONO	BUONO DI MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE PIPETTE (validità 36 mesi – del valore di € 75,00 cad.)	1

In caso di ordine Vi chiediamo di voler indicare gli estremi della presente offerta.

**La Gilson Italia fornisce un servizio di manutenzione e di taratura delle proprie pipette con emissione di report.**

**L'intervento è effettuato secondo le specifiche originali Gilson con l'impiego di ricambi originali e strumenti certificati ACCREDIA [LAT](#).**

**Le nostre pipette sono progettate e calibrate in conformità con le specifiche e i metodi dello standard ISO8655.**

**Tutte le nostre pipette sono in conformità con la direttiva IVD (98/79/EC) per la Diagnostica in Vitro.**

**Il servizio è certificato ISO 9001:2008**

Gilson è distributore ufficiale e service partner di **Grant**

[Per essere sempre aggiornato su prodotti e promozioni Gilson metti mi piace sulla nostra pagina Facebook](#)





**CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA:**

Consegna: 10 gg dro  
Validita': 31/12/2017  
Iva (22%): esclusa

Pagamento: r.d. 90 gg. d.f.  
Minimo ordine: €325,00  
P.to Franco: per ordini sopra i €300,00

Con l'occasione porgiamo i migliori saluti e vi invitiamo a visitare il nostro sito web [www.gilson.com](http://www.gilson.com)

Valentina Marcolli  
Customer Care Representative



### **Buono di intervento per pipette – Cod. S-BUONO**

Buono per la manutenzione/riparazione **full risk**, il controllo e la taratura delle pipette a costo fisso, con **validità 36 mesi** dalla data di emissione.

Il buono prevede:

- pulizia e decontaminazione della pipetta
- sostituzione dei componenti soggetti ad usura quali:
  - portapuntale
  - O-ring
  - supporto polietilene ad alta densità dell'O-ring
  - pistone (se necessario)
- taratura secondo le specifiche conformi alla ISO8655.
- emissione del report di taratura riportante i risultati delle misurazioni di accuratezza e precisione effettuati.

Per ogni pipetta è necessario un solo buono. Per le pipette P5000, P10ML e i multidispensatori (tipo Distriman) sono necessari due buoni.

Ogni pipetta è resa al mittente con il relativo documento di calibrazione e con garanzia di 6 mesi sui ricambi sostituiti.

Nel caso la pipetta non fosse riparabile verrà resa al mittente insieme al buono ad essa allegato.

### **IL CENTRO DI ASSISTENZA GILSON ITALIA E' L'UNICO AUTORIZZATO ALLA RIPARAZIONE E CALIBRAZIONE DELLE PIPETTE GILSON.**

Gli interventi tecnici sulle pipette vengono effettuati ad opera di personale tecnico specializzato e qualificato dalla Gilson Italia con l'impiego di ricambi originali e strumenti certificati Accredia.

Le nostre pipette sono progettate, prodotte e calibrate in conformità con le specifiche e i metodi dello standard ISO8655. Il servizio è certificato ISO 9001:2008.

Gli interventi di manutenzione, controllo e taratura delle pipette avranno luogo presso il nostro centro di Assistenza Tecnica Gilson Italia S.r.l con sede in Via Matteotti,98 – 20092 Cinisello Balsamo (MI).